
Beetle 1.2/1.3
Ver. 03/2003
No. 1
No. 2
Prebias
Prebias1
Shabias
Shabias1
Bufbias
TestOutput
ProbeVrefBE
PipeampTestOut
n.c.
ProbeIoutBE
n.c.
Icurrbuf
Isf
Ipipe
Vdclbuf
Vdbuf
ProbeVrefFE
RoReToken Out
RoToken In
TP
notTP
Trigger
notTrigger
vdda vdda notCO<0> CO<0> notCO<1> CO<1> notCO<2> CO<2> notCO<3> CO<3> notCO<4> CO<4> notCO<5> CO<5> notCO<6> CO<6> notCO<7> CO<7> gnd gnd RoReTokenIn RoTokenOut vddcomp gndcomp vddd vdda I2CAddr<0> gndd I2CAddr<2> I2CAddr<1> I2CAddr<4> I2CAddr<3> I2CAddr<6> I2CAddry<5> notAO<0> AO<0> notAO<1> AO<1> AO<3> notAO<3>
AI<1> AI<2>
AI<3> AI<4>
AI<5> AI<6>
AI<7> AI<8>
AI<9> AI<10>
AI<11> AI<12>
vdda notCompClk
CompClk CO<8>
notCO<8> CO<9>
notCO<9> CO<10>
notCO<10> CO<11>
notCO<11> ProbeIoutBE
vdda gnd
vdda AI<1>
AI<2> AI<3>
AI<4> AI<5>
AI<6> AI<7>
AI<8> AI<9>
AI<10> AI<11>
AI<12> vdda
notCompClk CompClk
AO<2> notAO<2>
notDV DV
notTP TP
notTrigger Trigger
TrigMon WriteMon
vddcomp EnableEDC
CO<12> gndcomp
CO<13> notCO<12>
CO<14> notCO<13>
CO<15> notCO<14>
FifoFull notCO<15>
vddcomp gndcomp
vddd vdda
I2CAddr<0> gndd
I2CAddr<2> I2CAdr<1>
I2CAddr<4> I2CAddr<3>
I2CAddr<6> I2CAddr<5>
notAO<0> AO<0>
notAO<1> AO<1>
AO<3> notAO<3>
AO<2> notAO<2>
notCO<8> CO<8> notCO<9> CO<9> notCO<10> CO<10> notCO<11> CO<11> RoReTokenIn RoReTokenOut notCO<15> FifoFull notCO<14> CO<15> notCO<13> CO<14> notCO<12> CO<13> gndcomp CO<12> EnableEDC vddcomp gnd gnd WriteMon TrigMon Trigger notTrigger Clock notClock TP notTP Reset notReset DV notDV gnd gnd SDA SCL